Sicherheitshinweise

Fünf Sicherheitsregeln bei Arbeiten an elektrischen Anlagen

1. Spannungsfrei schalten!
2. Gegen Wiedereinschalten sichern!
3. Spannungsfreiheit feststellen!
4. Erden und Kurzschließen!
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken!

Sicherheitshinweise zum Arbeiten mit isolierten Werkzeugen

Das Arbeiten unter oder in der Nähe von elektrischer Spannung wird durch den Einsatz isolierter Werkzeuge **nicht gefahrlos**!
Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur von Elektrofachkräften mit entsprechender Ausbildung ausgeführt werden.
Tragen Sie die vorgeschriebene Schutzkleidung und -ausrüstung.
Achten Sie auf Sauberkeit und Ordnung am Arbeitsplatz.
Benutzen Sie das richtige Werkzeug für den jeweiligen Anwendungsfall.



Werkzeugkennzeichnung 1000 V

Gefahr!
Lebensgefahr durch elektrischen Strom!
Achten Sie immer auf zwei nacheinander wirkende Sicherheiten, z.B.:
- Abschalten UND isoliertes Werkzeug
- Isoliertes Werkzeug UND isolierende Handschuhe der erforderlichen Schutzklasse
- Isoliertes Werkzeug UND Standortisolierung

Gefahr!
Lebensgefahr durch elektrischen Strom!
Berühren Sie bei Arbeiten an elektrischen Anlagen niemals einen nicht isolierten Bereich des Werkzeugs!

Gefahr!
Gefahr von Verletzungen durch Sachschäden an der Isolierung des Werkzeugs!
Transportieren Sie Ihr Werkzeug so, dass Schäden an der Isolierung vermieden werden!
Transportieren Sie Ihr Werkzeug möglichst separat!

Gefahr!
Gefahr von Verletzungen durch Sachschäden an der Isolierung des Werkzeugs!
Prüfen Sie vor jedem Gebrauch des Werkzeugs, ob die Isolierung unbeschädigt ist!

Gefahr!
Gefahr von Verletzungen durch verschmutze oder feuchte Werkzeuge!
Halten Sie Ihr isoliertes Werkzeug sauber und trocken!

Gefahr!
Verletzungsgefahr durch herabfallende Teile!
Verhindern Sie, dass gelöste Teile auf spannungsführende Teile fallen!
Verhindern Sie, dass abgeschnittenes Material auf spannungsführende Teile fällt!

Warnung!
Warnung vor herumfliegenden Teilen!
Tragen Sie bei Arbeiten mit schneidenden Zangen eine Schutzbrille!
Tragen Sie bei Arbeiten über Kopf eine Schutzbrille!

KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG
42337 Wuppertal
Tel.: +49 202 – 47 94-0
Fax: +49 202 – 47 50 58
info@knipex.de
www.knipex.de

Stand: 27.10.21